

## Referenzen

### Behörden:

Wokingham District Council  
Wohnungsamt.

### Auszug—

Die Probleme mit hartem Wasser in dieser Gegend beunruhigte uns hinsichtlich der erheblichen Kosten, verursacht durch Erhaltung und Ersatz von Teilen der Wärmeaustauscher und der häuslichen Heizungssysteme.

Als Teil der Verbesserung der Heizungssysteme und der allgemeinen Erneuerung der Wohnungen wurde ein Programm, Kesselstein auszumerzen, gestartet.

Bisher sind 200 Hydroflow HS Einheiten installiert worden und sie haben gezeigt, dass sie eines der besten Langzeitmethoden zur Reduzierung und Verhinderung des kontinuierlichen Kesselsteinproblems sind.

Zusätzlich kann eine verbesserte Energie Effizienz und ein um 12 % verringerter Brennstoffbedarf erreicht werden, wenn der Kesselstein entfernt ist.

Kürzlich wurde ein HS34 Gerät an den Kaltwasser Eingang einer ziemlich alten (10 Jahre ) abgenutzten Duscheinheit angebracht.

Innerhalb von 48 Stunden im Betrieb hat sich der Wasserdruck und die Heizungskontrollen deutlich verbessert und innerhalb von 7 Tagen kehrte die Leistung der Duschanlage 95 % ihrer ursprünglichen Leistung.

Im Ganzen ist das Wohnungsamt für 3000 Wohnungen verantwortlich.

Die Hydroflow HS Geräte werden zukünftig als Standard in alle Heizungsprojekte und Kontrakte eingeschlossen.

Wir freuen uns, diese exzellent entworfene britische Produkt Palette von physikalischen Wasser Pflegern zu unterstützen.